

ПДО № 103-КР-2024

ПАО «Славнефть-ЯНОС»


**Поступивший запрос контрагента:**

Уважаемые господа,

Для определения состояния трикантера Z5E-4441 FLOTTWEG и подготовки перечня запасных частей, материалов и объема работ для проведения ТО-3: целесообразно изначально провести техническую инспекцию.

По опыту обслуживания аналогичных машин на нефтешламах, считаем необходимым проинформировать вас, что позиция Букса (втулка) арт. 2904.033.02 4 шт. подвержена минимальному износу и обычно не требует замены, поэтому просим Вас сообщить текущее состояние указанной детали или подтвердить необходимость замены.

Поскольку позиция Втулка арт. 2904.014.04 8 шт. может быть подвержена износу сильнее чем позиция Букса (втулка) арт. 2904.033.02, просим Вас сообщить текущее состояние указанной детали и уточнить необходимость замены.



Z5E-4, 199, 100/100

2	2904.014.04	8,00	шт.	втулка Z53/Z62/5E
3	2904.033.02	4,00	шт.	втулка Z53; []120x120

Для оценки состояния оборудования, по возможности, просим вас предоставить следующие материалы:

- фотографию шильдика трикантера;
- фотографии втулок и изношенных частей;
- любые другие фотографии деталей трикантера для оценки его состояния.

**Ответ инициатора закупки:**

В ответ на запрос сообщаем:

1. Фото шильда трикантера в приложении.
2. Для технического обслуживания трикантера требуются материалы и запасные части, указанные в техническом задании.
3. Сфотографировать втулки нет технической возможности.

Приложение: 1. Шильд – 1 файл