

Запрос на разъяснение положений документации

Здравствуйте. Приборы LRCA 1411A и LR 1411B Лот №2.

Вопрос по среде: вода, давление гидростатическое, температура +130 градусов.

Предполагаем, что при таких условиях будет парение, вследствие чего может потеряться сигнал волновода и измерения будут некорректными.

Просим проверить корректность рабочих условий в ТЗ для указанных позиций.

Ответ инициатора закупки

Технологические параметры, указанные в заказной документации, являются корректными. Возможность присутствия насыщенного водяного пара допускается, что отображено в табличной части опросного листа. Для корректной работы в указанных условиях уровнемер должен иметь функцию автоматической корректировки диэлектрической проницаемости. Требование к наличию данной функции указано в табличной части заказной документации «0954-(5-2811)-74-АТХ.ОЛ-18» в разделе «Преобразователь».